


Fiche de diagnostic du puits de Aïd-Ghouhar en février 2022

Identification

Nom du site :	Aïd-Ghouhar	
Village/ville :	Aïd-Ghouhar	
Commune / Moughataa / Wilaya :	Agweinit / Néma / Hodh Chargui	
Localisation du puits	Latitude : 16°55'24,84"N	Longitude : 7°33'39,24"O

Diagnostic et proposition pour le puits pastoral

Dimension du puits en février 2022	D : 2,0 m	
	d : 1,8 m	
	m: 0,7 m	
	H: 9,4 m	
	h: 14,7 m (estimé)	
	C: 9,0 m	
	B: néant	
	P : 24,0 m	
	Géologie / Aquifère : les pélites de hodhs avec de grands filons de Dolorites	
Etat du puits	<ul style="list-style-type: none"> - Captage : absence de buse - Cuvelage : bon état - Margelle : cloquage et décollement d'enduit, fissures - Bati d'exhaure : dispositif en bois 	<ul style="list-style-type: none"> - Abreuvoir : bon état mais cassure par endroit - Anti-bourbier : bon état du béton mais cassures et fissures par endroit, absence partielle de remblai sous le trottoir - Aire-assainie : absente

Images du puits à réhabiliter



Margelle avec des cloques et des décollements d'enduits



Bon état du béton mais absence partielle de remblai sous la dalle anti-bourbier



Abreuvoir en bon état / Dalle anti-bourbier cassée et fissurée