


## Fiche de diagnostic du puits de Touridine en février 2022

### **Identification**

|                                |                             |             |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Nom du site :                  | Touridine                   |             |
| Village/ville :                | Touridine                   |             |
| Commune / Moughataa / Wilaya : | Agjert /Aioun / Hodh Gharbi |             |
| Localisation du puits          | Zone 29 Q, X: 0473622       | Y : 1843838 |

### **Diagnostic et proposition pour le puits pastoral**

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| Dimension du puits en février 2022 | D : 1,35 m  |    |
|                                    | d : néant   |  |
|                                    | m: 0,75 m   |  |
|                                    | H: 11,7 m   |  |
|                                    | h: 17,6 m   |  |
|                                    | C: 3,0 m  |  |
|                                    | B: 26,3 m   |  |
|                                    | P : 29,3 m  |  |
|                                    | Géologie / Aquifère : Grès d'Aioun  |  |
| Etat du puits                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Captage : -</li> <li>- Cuvelage : en pierre</li> <li>- Margelle : en béton, fissurée (Diamètre extérieure : 2,10 m, Diamètre intérieure : 1,35 m)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bâti d'exhaure :</li> <li>- Abreuvoir : 2 de section rectangulaire (2,4 m x 0,8 m x 0,3 m), en béton, fissurés</li> <li>- Anti-bourbier : absent</li> <li>- Aire-assainie : absent</li> </ul> |