


Fiche de diagnostic du puits de Aïne Oulad Weiss en février 2022

Identification

Nom du site :	Aïne Oulad Weiss	
Village/ville :	Aïne Oulad Weiss	
Commune / Moughataa / Wilaya :	Oum Avnadich / Néma / Hodh Chargui	
Localisation du puits	Zone 29 Q, X : 0658051	Y : 1802228

Diagnostic et proposition pour le puits pastoral

Dimension du puits en février 2022	D : 1,0 m
	d : néant
	m: néant
	H: 10,0 m (puits effondré, profondeur mesurable)
	h: néant (puits effondré)
	C: néant
	B: néant
	P : 28,0 m (appréciation des bénéficiaires)
Géologie / Aquifère : les pélites de hodhs avec de grands filons de Dolorites	
Etat du puits	<ul style="list-style-type: none">- Puits partiellement effondré- Cuvelage à section carré en pierre- Puits hors d'usage



Images du puits



Aperçu du puits à réhabiliter