


Fiche de diagnostic du puits de Hassi M'Barka (Ehel Taleb Samba) en février 2022

Identification

Nom du site :	Hassi M'Barka (Ehel Taleb Samba)	
Village/ville :	Hassi M'Barka (Ehel Taleb Samba)	
Commune / Moughataa / Wilaya :	Hassi Mhadi / Timbedra / Hodh Chargui	
Localisation du puits	Zone 29 P, X: 05978101	Y : 1759821

Diagnostic et proposition pour le puits pastoral

Dimension du puits en février 2022	D : 1,7 m	
	d : 1,1 m	
	m: 0,8 m	
	H: 19,5 m	
	h: 0,9 m	
	C: 19,2 m	
	B: 1,2 m	
	P : 20,4 m	
	Géologie / Aquifère : les pélites de hodhs avec de grands filons de Dolorites	
Etat du puits	<ul style="list-style-type: none"> - Captage : 2 buses (1,0m) + 0,2 m - Cuvelage : en béton armé, fissuré - Margelle : en béton, fissurée (Diamètre extérieure : 2,50 m, Diamètre intérieure : 1,70 m) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bâti d'exhaure : absent - Abreuvoir : 1 à section rectangulaire (1,9 m x 1,4 m x 0,3 m) , en béton, fissurés - Anti-bourbier : absent - Aire-assainie : absent

Images du puits



Aperçu du puits à réhabiliter