


Fiche de diagnostic du puits de Hassi Mhadi en février 2022

Identification

Nom du site :	Hassi Mhadi	
Village/ville :	Hassi Mhadi	
Commune / Moughataa / Wilaya :	Hassi Mhadi / Timbedra / Hodh Chargui	
Localisation du puits	Zone 29 Q, X: 0566061	Y : 1749432

Diagnostic et proposition pour le puits pastoral

Dimension du puits en février 2022	D : 0,9 m	
	d : néant	
	m: 0,8 m	
	H: 14,0 m	
	h: 2,0 m	
	C: 12,7 m	
	B: 3,3 m (dont 2,5 m en béton)	
	P : 15,2 m	
	Géologie / Aquifère : les pélites de hodhs avec de grands filons de Dolorites	
Etat du puits	<ul style="list-style-type: none"> - Captage : 5 buses (2,50m) + 0,8 m - Cuvelage : en béton, fissuré - Margelle : en béton, fissurée (Diamètre extérieure : 2,50 m, Diamètre intérieure : 1,60 m) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bâti d'exhaure : dispositif en bois - Abreuvoir : 2 circulaires, en béton, fissurés - Anti-bourbier : absent - Aire-assainie : absent


Images du puits



Puits à réhabiliter fermé



Un des abreuvoirs du puits



Aperçu du portique de puisage existant